

ACESSIBILIDADE PARA OS EMPREENDIMENTOS ANEXOS AO SHOPPING ESTAÇÃO BH

CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO ARQUITETÔNICA

|                     |  |                      |  |
|---------------------|--|----------------------|--|
| OBJETO INSPECIONADO |  | REGISTRO DO INSPETOR |  |
| NOME DO INSPETOR    |  | DATA DA INSPEÇÃO     |  |

0. ÍNDICE

| ABA                         | ITENS TRABALHADOS                             | SUBITENS TRABALHADOS          | INFORMAÇÕES INSPECIONADAS                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.Travessia_calçada externa | 1. ELEMENTOS PARA TRAVESSIA - CALÇADA EXTERNA | 1.1 CALÇADAS                  | 1.1.1 GERAL                                |
|                             |                                               |                               | 1.1.2 DIMENSIONAMENTO DA CALÇADA           |
|                             |                                               |                               | 1.1.3 PISO                                 |
|                             |                                               |                               | 1.1.4 SINALIZAÇÃO TÁTIL                    |
|                             |                                               |                               | 1.1.5 TAMPAS DE CAIXA DE INSPEÇÃO E VISITA |
|                             |                                               |                               | 1.1.6 GRELHAS E JUNTAS DE DILATAÇÃO        |
|                             |                                               | 1.2 REBAIXAMENTO DAS CALÇADAS | 1.2.1 LOCALIZAÇÃO                          |
|                             |                                               |                               | 1.2.2 ÁREA DE CIRCULAÇÃO RESTANTE          |
|                             |                                               |                               | 1.2.3 TRANSIÇÃO                            |
|                             |                                               |                               | 1.2.4 SUPERFÍCIE                           |
|                             |                                               |                               | 1.2.5 INCLINAÇÃO DO REBAIXAMENTO           |
|                             |                                               |                               | 1.2.6 DIREÇÃO                              |
|                             |                                               |                               | 1.2.7 LARGURA                              |
|                             |                                               |                               | 1.2.8 SINALIZAÇÃO TÁTIL                    |
|                             |                                               |                               | 1.2.9 CANTEIRO DIVISOR DE PISTAS           |
|                             |                                               | 1.3 ACESSOS DE GARAGEM        | 1.3.1 OBSTÁCULOS EM ACESSOS DE GARAGEM     |
|                             |                                               |                               | 1.3.2 GUIA REBAIXADA PARA VEICULO          |
|                             |                                               | 1.4 TRAVESSIAS                | 1.4.1 FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES      |
|                             |                                               |                               | 1.4.2 FOCO DE PEDESTRE                     |
|                             |                                               |                               | 1.4.3 INTERVALO DE TRAVESSIA               |
|                             |                                               |                               | 1.4.4 SINAIS SONOROS                       |
|                             |                                               |                               | 1.4.5 CANTEIRO DIVISOR DE PISTAS           |
|                             |                                               | 2.1 GERAL                     | 2.1.1 ACESSO                               |
|                             |                                               |                               | 2.1.2 LARGURA                              |
|                             |                                               |                               | 2.1.3 PISOS                                |
|                             |                                               |                               | 2.1.4 ENTRADA                              |
|                             |                                               | 2.2 CIRCULAÇÃO INTERNA        | 2.2.1 HORIZONTAL                           |
|                             |                                               |                               | 2.2.2 VERTICAL                             |
|                             |                                               | 2.3 ELEVADOR                  | 2.3.1 NO PAVIMENTO                         |
|                             |                                               |                               | 2.3.2 NA CABINA                            |
|                             |                                               | 2.4 ESCADARIAS                | 2.4.1 LARGURA                              |
|                             |                                               |                               | 2.4.2 ELEMENTOS DOS DEGRAUS                |
|                             |                                               |                               | 2.4.3 GUARDA-CORPO                         |
|                             |                                               |                               | 2.4.4 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS        |
|                             |                                               |                               | 2.4.5 SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA          |
|                             |                                               |                               | 2.4.6 PATAMARES                            |
|                             |                                               | 2.5 RAMPA                     | 2.5.1 GERAL                                |

ACESSIBILIDADE PARA OS EMPREENDIMENTOS ANEXOS AO SHOPPING ESTAÇÃO BH

CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO ARQUITETÔNICA

|                        |                            |                               |                                                     |
|------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 2.Acesso edificação    | 2. ACESSO À EDIFICAÇÃO     |                               | 2.5.2 LARGURA                                       |
|                        |                            |                               | 2.5.3 INCLINAÇÃO                                    |
|                        |                            |                               | 2.5.4 PATAMAR NO INÍCIO E NO TÉRMINO DA RAMPA       |
|                        |                            |                               | 2.5.5 ÁREAS DE DESCANSO FORA DA FAIXA DE CIRCULAÇÃO |
|                        |                            |                               | 2.5.6 SUPERFÍCIE                                    |
|                        |                            |                               | 2.5.7 GUIAS DE BALIZAMENTO                          |
|                        |                            |                               | 2.5.8 CORRIMÃO                                      |
|                        |                            |                               | 2.5.9 GUARDA-CORPO                                  |
|                        |                            |                               | 2.5.10 SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA                  |
|                        |                            |                               | 2.5.11 RAMPAS CURVAS                                |
|                        |                            | 2.6 CORRIMÃOS                 | 2.6.1 PROVISÃO                                      |
|                        |                            |                               | 2.6.2 ALTURA                                        |
|                        |                            |                               | 2.6.3 CONTINUIDADE                                  |
|                        |                            |                               | 2.6.4 FOLGA                                         |
|                        |                            |                               | 2.6.5 SEÇÃO TRANSVERSAL                             |
|                        |                            |                               | 2.6.6 EXTENSÕES                                     |
| 3.Elementos edificação | 3. ELEMENTOS DA EDIFICAÇÃO | 3.1 SANITÁRIO ACESSÍVEL       | 3.1.1 GERAL                                         |
|                        |                            |                               | 3.1.2 BACIA SANITÁRIA                               |
|                        |                            |                               | 3.1.3 LAVATÓRIO                                     |
|                        |                            |                               | 3.1.4 MICTÓRIO                                      |
|                        |                            |                               | 3.1.5 ACESSÓRIOS                                    |
|                        |                            | 3.2 SANITÁRIOS COLETIVOS      | 3.2.1 GERAL                                         |
|                        |                            |                               | 3.2.2 LAVATÓRIO                                     |
|                        |                            |                               | 3.2.3 MICTÓRIO                                      |
|                        |                            |                               | 3.2.4 ACESSÓRIOS                                    |
|                        |                            |                               | 3.2.5 CHUVEIROS                                     |
|                        |                            | 3.3 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 3.3.1 GERAL                                         |
|                        |                            | 3.4 SINALIZAÇÃO / COMUNICAÇÃO | 3.4.1 GERAL                                         |
|                        |                            | 3.5 MOBILIÁRIO                | 3.5.1 BEBEDOURO                                     |
|                        |                            |                               | 3.5.2 ASSENTOS FIXOS                                |
|                        |                            |                               | 3.5.3 TELEFONES PÚBLICOS                            |
|                        |                            |                               | 3.5.4 ILUMINAÇÃO                                    |
|                        |                            | 3.6 ESQUADRIAS                | 3.6.1 GERAL                                         |
|                        |                            | 3.7 AMBIENTES                 | 3.7.1 GERAL                                         |
|                        |                            | 4.1 ELEVADOR                  | 4.1.1 NO PAVIMENTO                                  |
|                        |                            |                               | 4.1.2 NA CABINA                                     |
|                        |                            | 4.2 ESCADARIA                 | 4.2.1 LARGURA                                       |
|                        |                            |                               |                                                     |

ACESSIBILIDADE PARA OS EMPREENDIMENTOS ANEXOS AO SHOPPING ESTAÇÃO BH

CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO ARQUITETÔNICA

|                        |                            |                                                                |                                                          |
|------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 4.Acesso plataforma    | 4. ACESSO À PLATAFORMA     |                                                                | 4.3.2 LARGURA                                            |
|                        |                            |                                                                | 4.3.3 INCLINAÇÃO                                         |
|                        |                            |                                                                | 4.3.4 PATAMAR NO INÍCIO E NO TÉRMINO DA RAMPA            |
|                        |                            |                                                                | 4.3.5 ÁREAS DE DESCANSO FORA DA FAIXA DE CIRCULAÇÃO      |
|                        |                            |                                                                | 4.3.6 SUPERFÍCIE                                         |
|                        |                            |                                                                | 4.3.7 GUIAS DE BALIZAMENTO                               |
|                        |                            |                                                                | 4.3.8 CORRIMÃO                                           |
|                        |                            |                                                                | 4.3.9 GUARDA-CORPO                                       |
|                        |                            |                                                                | 4.3.10 SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA                       |
|                        |                            |                                                                | 4.3.11 RAMPAS CURVAS                                     |
|                        |                            | 4.4 CORRIMÃOS                                                  | 4.4.1 PROVISÃO                                           |
|                        |                            |                                                                | 4.4.2 ALTURA                                             |
|                        |                            |                                                                | 4.4.3 CONTINUIDADE                                       |
|                        |                            |                                                                | 4.4.4 FOLGA                                              |
|                        |                            |                                                                | 4.4.5 SEÇÃO TRANSVERSAL                                  |
| 5.Elementos plataforma | 5. ELEMENTOS DA PLATAFORMA |                                                                | 4.4.6 EXTENSÕES                                          |
|                        |                            | 4.5 PLATAFORMA ELEVATÓRIA NÃO ENCLAUSURADA (DESNÍVEIS ATÉ 2 M) | 4.5.1 GERAL                                              |
|                        |                            | 5.1 BILHETERIA                                                 | 5.1.1 LOCALIZAÇÃO                                        |
|                        |                            |                                                                | 5.1.2 DIMENSÕES DO BALCÃO                                |
|                        |                            | 5.2 MÁQUINAS DE VENDA AUTOMÁTICA DE BILHETE                    | 5.2.1 PROPORÇÃO DE EQUIPAMENTOS ACESSÍVEIS               |
|                        |                            |                                                                | 5.2.2 ESPAÇO DE APROXIMAÇÃO                              |
|                        |                            |                                                                | 5.2.3 CONTROLES                                          |
|                        |                            |                                                                | 5.2.4 DISPOSITIVOS PARA INSERÇÃO E RETIRADA DE PRODUTOS  |
|                        |                            |                                                                | 5.2.5 INSTRUÇÕES DE USO                                  |
|                        |                            | 5.3 CATRACAS                                                   | 5.3.1 GERAL                                              |
|                        |                            | 5.4 PLANOS E MAPAS ACESSÍVEIS                                  | 5.4.1 GERAL                                              |
|                        |                            | 5.5 PLATAFORMA                                                 | 5.5.1 DESNÍVEIS NO PISO                                  |
|                        |                            |                                                                | 5.5.2 NIVELAMENTO DO ÔNIBUS COM A PLATAFORMA             |
|                        |                            |                                                                | 5.5.3 INFORMAÇÕES                                        |
| 6.Estacionamento       | 6. ESTACIONAMENTO          |                                                                | 5.6.1 SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO                    |
|                        |                            |                                                                | 5.6.2 PROTEÇÃO CONTRA QUEDA                              |
|                        |                            |                                                                | 5.6.3 PRINCÍPIO DOS DOIS SENTIDOS                        |
|                        |                            |                                                                | 5.6.4 SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA PARA OBSTÁCULOS AÉREOS |
|                        |                            | 6.1 VAGAS                                                      |                                                          |

ACESSIBILIDADE PARA OS EMPREENDIMENTOS ANEXOS AO SHOPPING ESTAÇÃO BH

CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO À ESTAÇÃO VILARINHO

|                     |                                                                         |                      |            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| OBJETO INSPECIONADO | Avenida Cristiano Machado - Entre Rua das Gabirobas e Avenida Vilarinho | REGISTRO DO INSPETOR |            |
| NOME DO INSPETOR    |                                                                         | DATA DA INSPEÇÃO     | 16/05/2025 |

1. ELEMENTOS PARA TRAVESSIA - CALÇADA EXTERNA

1.1 CALÇADAS

1.1.1 DIMENSIONAMENTO DA CALÇADA

| FONTE                       | ITEM INSPECIONADO                                                                                                                      | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÃO E/OU FOTOGRAFIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Item 6.12.3 da NBR9050/2020 | a) Possui faixa livre para pedestre com largura mínima de 1,20 m, livre de conflitos de circulação (pedestres x serviço x automóveis)? | x   |     |               |         | <b>TRECHO PRÓXIMO À RUA MALIBU:</b> FORAM IDENTIFICADAS INTERFERÊNCIAS AO LONGO DO TRAJETO, COMO POSTES, O INÍCIO DA ESCADA DE ACESSO À PASSARELA EXISTENTE E OS PILARES DA PRÓPRIA PASSARELA QUE POSICIONADOS DE MANEIRA ISOLADAS INVIABILIZAM A EXISTÊNCIA DE FAIXA LIVRE. <b>NO TRECHO APÓS O ACESSO DE ESTACIONAMENTO DO SHOPPING ATÉ A INTERSEÇÃO COM A AVENIDA VILARINHO,</b> LOCAÇÃO DE PONTE QUE INVIABILIZA FAIXA LIVRE. |
| Item 6.12.6 da NBR9050/2020 | b) A largura da faixa livre é compatível com o fluxo de pedestres no local?                                                            | x   |     |               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Item 6.12.2 da NBR9050/2020 | c) A inclinação longitudinal da faixa livre das calçadas acompanha a inclinação das vias lindeiras?                                    | x   |     |               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Item 6.12.3 da NBR9050/2020 | d) Obstáculos aéreos, como marquises, placas, toldos e vegetação estão localizados a uma altura superior a 2,10 m?                     | x   |     |               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Item 6.12.1 da NBR9050/2020 | e) A inclinação transversal da faixa livre (passeio) é de no máximo 3%?                                                                | x   |     |               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

1.1.2 PISO

| FONTE                       | ITEM INSPECIONADO                                                                                                                                     | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÃO E/OU FOTOGRAFIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Item 6.3.2 da NBR9050/2020  | a) Possuem superfície regular, firme, estável e antiderrapante sob qualquer condição, que não provoque trepidação em dispositivos com rodas?          | x   |     |               |         | NO ENTANTO, FOI OBSERVADO QUE, <b>NO TRECHO APÓS O ACESSO DE ESTACIONAMENTO DA FAMINAS,</b> ATÉ O ACESSO À PASSARELA NA RUA MALIBU, O TRECHO É TREPIDANTE EM FUNÇÃO DO TIPO DE PISO UTILIZADO. <b>NO TRECHO APÓS O ACESSO DE ESTACIONAMENTO DO SHOPPING ATÉ A INTERSEÇÃO COM A AVENIDA VILARINHO</b> EXISTEM ALGUNS PONTOS DE TRINCAS E PISO MUITO TREPIDANTE QUE TORNAM A SUPERFÍCIE IRREGULAR. |
| Item 6.12.3 da NBR9050/2020 | b) É livre de obstáculos (elementos de mobiliário urbano, como bancos, postes, balizadores, canteiros etc.) no piso que comprometam a rota acessível? | x   |     |               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

ACESSIBILIDADE PARA OS EMPREENDIMENTOS ANEXOS AO SHOPPING ESTAÇÃO BH

CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO À ESTAÇÃO VILARINHO

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |  |  |  |  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|
| Item 6.3.4.1 da NBR9050/2020 | <div>Possuem desníveis que comprometam a rota acessível?</div> <div>A saber</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>Desníveis de qualquer natureza devem ser evitados em rotas acessíveis. Eventuais desníveis no piso de até 5 mm não demandam tratamento especial.</li><li>Desníveis superiores a 5 mm até 20 mm devem possuir inclinação máxima de 50% ou 27º.</li><li>Desníveis superiores a 20 mm devem ser considerados como degraus e sinalizados em toda a sua extensão, no piso e no espelho, com uma faixa de no mínimo 3 cm de largura contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminado.</li></ul></div> | x |  |  |  |  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|

ACESSIBILIDADE PARA OS EMPREENDIMENTOS ANEXOS AO SHOPPING ESTAÇÃO BH

CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO À ESTAÇÃO VILARINHO

| 1.1.3 SINALIZAÇÃO TÁTIL   |    |                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FONTE                     |    | ITEM INSPECIONADO                                                                                                                                                                                                               | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÃO E/OU FOTOGRAFIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Item 7.8 da NBR16537/2024 | a) | Possui piso tátil direcional onde necessário, como em áreas amplas onde não existe guia de balizamento contínua, sendo instalada na faixa livre da calçada e configurando uma rota acessível, conduzindo à entrada do edifício? | x   |     |               |         | NO ENTANTO, FOI OBSERVADO, NO TRECHO APÓS O ACESSO DE ESTACIONAMENTO DA FAMINAS E INTERSEÇÃO COM A RUA MALIBU, A AUSÊNCIA DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA QUE INDIQUE INTERFERÊNCIAS E A ROTA CORRETA A SER SEGUIDA INVIABILIZA A CONFORMAÇÃO DE UMA ROTA ACESSÍVEL. ALÉM DISSO, NO TRECHO APÓS O ACESSO DE ESTACIONAMENTO DO SHOPPING ATÉ A INTERSEÇÃO COM A AVENIDA VILARINHO, EXISTEM PONTOS NOS QUAIS O PISO TÁTIL DIRECIONAL ESTÁ QUEBRADO EM FUNÇÃO DE ALGUMA TRINCA NO PISO OU RAIZ DE ÁRVORE. |
| Item 6 da NBR16537/2024   | b) | Possui piso tátil de alerta onde necessário, próximo a desníveis, portas de acesso à edificação, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas, por exemplo?                                                             | x   |     |               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 1.1.4 TAMPAS DE CAIXA DE INSPEÇÃO E VISITA |    |                                                                                                                         |     |     |               |         |                            |
|--------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|---------|----------------------------|
| FONTE                                      |    | ITEM INSPECIONADO                                                                                                       | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÃO E/OU FOTOGRAFIA |
| Item 6.3.6 da NBR9050/2020                 | a) | Grades, ralos, juntas de dilatação e tampas de inspeção estão niveladas com o piso (admite-se ressalto máximo de 5 mm)? | x   |     |               |         |                            |

| 1.1.5 GRELHAS E JUNTAS DE DILATAÇÃO |    |                                                                                                                                                                                                              |     |     |               |         |                            |
|-------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|---------|----------------------------|
| FONTE                               |    | ITEM INSPECIONADO                                                                                                                                                                                            | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÃO E/OU FOTOGRAFIA |
| Item 6.3.5 da NBR9050/2020          | a) | Os vãos das grelhas têm distanciamento máximo de 15 mm e o sentido das aberturas é transversal ao deslocamento ou têm formato quadricular/circular quando houver fluxos em mais de um sentido de circulação? |     |     | x             |         |                            |

1.2 REBAIXAMENTO DAS CALÇADAS

| 1.2.1 LOCALIZAÇÃO             |    |                                                                                         |     |     |               |         |                                                                                                          |
|-------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FONTE                         |    | ITEM INSPECIONADO                                                                       | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÃO E/OU FOTOGRAFIA                                                                               |
| Item 6.12.7.3 da NBR9050/2020 | a) | Estão localizados em esquinas, nos meios de quadra e nos canteiros divisores de pistas? | x   |     |               |         | FOI OBSERVADO A INEXISTÊNCIA DE REBAIXO NA INTERSEÇÃO DA AVENIDA CRISTIANO MACHADO COM AVENIDA VILARINHO |
| Item 6.14 da NBR905           |    |                                                                                         |     |     |               |         |                                                                                                          |

ACESSIBILIDADE PARA OS EMPREENDIMENTOS ANEXOS AO SHOPPING ESTAÇÃO BH

CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO À ESTAÇÃO VILARINHO

|                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |               |         |                            |
|-----------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|---------|----------------------------|
| Itens 6.12.7 e 6.12.7.3 da NBR9050/2020 | c) | O rebaixo de meio-fio está localizado em frente à faixa de pedestres ou nas esquinas alinhado ao percurso de caminhamento de pedestres?                                                                                                                                                       | x   |     |               |         |                            |
| 1.2.2 ÁREA DE CIRCULAÇÃO RESTANTE       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |               |         |                            |
| FONTE                                   |    | ITEM INSPECIONADO                                                                                                                                                                                                                                                                             | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÃO E/OU FOTOGRAFIA |
| Item 6.12.7.3 da NBR9050/2020           | a) | Está garantida uma faixa livre no passeio, além do espaço ocupado pelo rebaixamento de, no mínimo, 1,20 m, ou, onde a largura do passeio não for suficiente para acomodar o rebaixamento e a faixa livre, foi feito o rebaixamento total da largura da calçada, com largura mínima de 1,50 m? | x   |     |               |         |                            |

ACESSIBILIDADE PARA OS EMPREENDIMENTOS ANEXOS AO SHOPPING ESTAÇÃO BH

CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO À ESTAÇÃO VILARINHO

| 1.2.3 TRANSIÇÃO                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |               |         |                                                                                 |
|----------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| FORTE                            |    | ITEM INSPECIONADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÃO E/OU FOTOGRAFIA                                                      |
| Item 6.12.7.3.1 da NBR9050/2020  | a) | Existe desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável?<br><br>A saber<br>Em vias com inclinação transversal do leito carroçável superior a 5%, deve ser implantada uma faixa de acomodação de 0,45 m a 0,60 m de largura ao longo da aresta de encontro dos dois planos inclinados, em toda a largura do rebaixamento. | x   |     |               |         |                                                                                 |
| 1.2.4 SUPERFÍCIE                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |               |         |                                                                                 |
| FORTE                            |    | ITEM INSPECIONADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÃO E/OU FOTOGRAFIA                                                      |
| Item 6.3.2 da NBR9050/2020       | a) | O piso da rampa é em material antiderrapante?                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x   |     |               |         |                                                                                 |
| 1.2.5 INCLINAÇÃO DO REBAIXAMENTO |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |               |         |                                                                                 |
| FORTE                            |    | ITEM INSPECIONADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÃO E/OU FOTOGRAFIA                                                      |
| Item 6.12.7.3 da NBR9050/2020    | a) | A rampa e as abas laterais têm inclinação máxima de 8,33%?                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | x   |               |         | AS ABAS, QUANDO EXISTENTES, NÃO APRESENTAM INCLINAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 8,33% |
| 1.2.6 DIREÇÃO                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |               |         |                                                                                 |
| FORTE                            |    | ITEM INSPECIONADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÃO E/OU FOTOGRAFIA                                                      |
| Item 6.12.7.3 da NBR9050/2020    | a) | As rampas estão alinhadas com a faixa de travessia e com o rebaixamento do lado oposto da via?                                                                                                                                                                                                                                                   | x   |     |               |         |                                                                                 |
| 1.2.7 LARGURA                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |               |         |                                                                                 |
| FORTE                            |    | ITEM INSPECIONADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÃO E/OU FOTOGRAFIA                                                      |
| Item 6.12.7.3 da NBR9050/2020    | a) | A rampa possui largura mínima de 1,50 m?                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x   |     |               |         |                                                                                 |
| 1.2.8 SINALIZAÇÃO TÁTIL          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |               |         |                                                                                 |
| FORTE                            |    | ITEM INSPECIONADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÃO E/OU FOTOGRAFIA                                                      |
| Item 6.12.7.3 da NBR9050/2020    | a) | A rampa é sinalizada com piso tátil de alerta?                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x   |     |               |         | FORA DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA NBR 9050/2020.                              |



ACESSIBILIDADE PARA OS EMPREENDIMENTOS ANEXOS AO SHOPPING ESTAÇÃO BH

CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO À ESTAÇÃO VILARINHO

|                                                                                                       |    |                                                                            |   |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|
| Item 9.2.2 do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (Volume V)                                 | a) | Está alinhado à faixa de travessia e ao campo de visão do usuário?         | x |  |  |  |  |
| Item 8.2.2.1 da NBR9050/2020<br>Item 9.2.5 do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (Volume V) | b) | Quando existir botoeira, está em uma altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso? | x |  |  |  |  |

1.4.3 INTERVALO DE TRAVESSIA SEMAFORIZADAS

| FONTE                        |    | ITEM INSPECIONADO                                           | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÃO E/OU FOTOGRAFIA                                                                                                                                      |
|------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Item 8.2.2.2 da NBR9050/2020 | a) | Está projetado para uma velocidade de travessia de 0,4 m/s? |     | x   |               |         | E O TEMPO DE ESPERA PARA O VERDE DO PEDESTRE É MUITO LONGO, O QUE DESESTIMULA A ESPERA E LEVA A GRANDE PARTE DAS PESSOAS A ATRAVESSAREM FORA DO TEMPO ADEQUADO. |

1.4.4 SINAIS SONOROS

| FONTE                        |    | ITEM INSPECIONADO                                                                                                                                                                       | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÃO E/OU FOTOGRAFIA                            |
|------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|---------|-------------------------------------------------------|
| Item 8.2.2.3 da NBR9050/2020 | a) | Os semáforos para pedestres estão equipados com mecanismos e dispositivos sincronizados que contenham sinais visuais e sonoros intermitentes com período de 1 ciclo por segundo, ± 10%? | x   |     |               |         | O VOLUME EMITIDO É MUITO BAIXO E QUASE IMPERCEPTÍVEL. |

1.4.5 CANTEIRO DIVISOR DE PISTAS

| FONTE                       |    | ITEM INSPECIONADO                 | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÃO E/OU FOTOGRAFIA                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----|-----------------------------------|-----|-----|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Item 6.12.3 da NBR9050/2020 | a) | Possuem largura mínima de 1,20 m? |     | x   |               |         | A ILHA INTERMEDIÁRIA LOCALIZADA ENTRE A PISTA DE ACESSO À ÁREA DE CARGA E DESCARGA DO SH. ESTAÇÃO E A PISTA DE ACESSO DOS ÔNIBUS À ESTAÇÃO VILARINHO POSSUI LARGURA INFERIOR A 1,20m. |



ACESSIBILIDADE PARA OS EMPREENDIMENTOS ANEXOS AO SHOPPING ESTAÇÃO BH

CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO À ESTAÇÃO VILARINHO

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |  |  |  |  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|
| Item 6.3.4.1 da NBR9050/2020 | <div>Possuem desníveis que comprometam a rota acessível?</div> <div>A saber</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>Desníveis de qualquer natureza devem ser evitados em rotas acessíveis. Eventuais desníveis no piso de até 5 mm não demandam tratamento especial.</li><li>Desníveis superiores a 5 mm até 20 mm devem possuir inclinação máxima de 50% ou 27º.</li><li>Desníveis superiores a 20 mm devem ser considerados como degraus e sinalizados em toda a sua extensão, no piso e no espelho, com uma faixa de no mínimo 3 cm de largura contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminado.</li></ul></div> | X |  |  |  |  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|



ACESSIBILIDADE PARA OS EMPREENDIMENTOS ANEXOS AO SHOPPING ESTAÇÃO BH

CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO À ESTAÇÃO VILARINHO

|                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |               |         |                            |
|-----------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|---------|----------------------------|
| Itens 6.12.7 e 6.12.7.3 da NBR9050/2020 | c) | O rebaixo de meio-fio está localizado em frente à faixa de pedestres ou nas esquinas alinhado ao percurso de caminhamento de pedestres?                                                                                                                                                       | X   |     |               |         |                            |
| 1.2.2 ÁREA DE CIRCULAÇÃO RESTANTE       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |               |         |                            |
| FONTE                                   |    | ITEM INSPECIONADO                                                                                                                                                                                                                                                                             | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÃO E/OU FOTOGRAFIA |
| Item 6.12.7.3 da NBR9050/2020           | a) | Está garantida uma faixa livre no passeio, além do espaço ocupado pelo rebaixamento de, no mínimo, 1,20 m, ou, onde a largura do passeio não for suficiente para acomodar o rebaixamento e a faixa livre, foi feito o rebaixamento total da largura da calçada, com largura mínima de 1,50 m? | X   |     |               |         |                            |





ACESSIBILIDADE PARA OS EMPREENDIMENTOS ANEXOS AO SHOPPING ESTAÇÃO BH

CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO À ESTAÇÃO VILARINHO

|                                                                                                       |    |                                                                                                                                                                                         |     |     |               |         |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Item 8.2.2.1 da NBR9050/2020<br>Item 9.2.5 do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (Volume V) | b) | Quando existir botoeira, está em uma altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso?                                                                                                              | X   |     |               |         |                                                                                                 |
| 1.4.3 INTERVALO DE TRAVESSIA SEMAFORIZADAS                                                            |    |                                                                                                                                                                                         |     |     |               |         |                                                                                                 |
| FONTE                                                                                                 |    | ITEM INSPECIONADO                                                                                                                                                                       | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÃO E/OU FOTOGRAFIA                                                                      |
| Item 8.2.2.2 da NBR9050/2020                                                                          | a) | Está projetado para uma velocidade de travessia de 0,4 m/s?                                                                                                                             |     | X   |               |         | A TRAVESSIA SEMAFORIZADA PRÓXIMA À AV. CRISTIANO MACHADO POSSUI TEMPO DE TRAVESSIA MUITO CURTO. |
| 1.4.4 SINAIS SONOROS                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                         |     |     |               |         |                                                                                                 |
| FONTE                                                                                                 |    | ITEM INSPECIONADO                                                                                                                                                                       | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÃO E/OU FOTOGRAFIA                                                                      |
| Item 8.2.2.3 da NBR9050/2020                                                                          | a) | Os semáforos para pedestres estão equipados com mecanismos e dispositivos sincronizados que contenham sinais visuais e sonoros intermitentes com período de 1 ciclo por segundo, ± 10%? | X   |     |               |         |                                                                                                 |
| 1.4.5 CANTEIRO DIVISOR DE PISTAS                                                                      |    |                                                                                                                                                                                         |     |     |               |         |                                                                                                 |
| FONTE                                                                                                 |    | ITEM INSPECIONADO                                                                                                                                                                       | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÃO E/OU FOTOGRAFIA                                                                      |
| Item 6.12.3 da NBR9050/2020                                                                           | a) | Possuem largura mínima de 1,20 m?                                                                                                                                                       | X   |     |               |         |                                                                                                 |





ACESSIBILIDADE PARA OS EMPREENDIMENTOS ANEXOS AO SHOPPING ESTAÇÃO BH

CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO À ESTAÇÃO VILARINHO

|                                         |    |                                                                                                                                      |   |  |  |  |  |                                                                              |
|-----------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|
| Itens 6.12.7 e 6.12.7.3 da NBR9050/2020 | c) | O rebaixo de meio-fio está localizado em frente à faixa de pedestres ou nas esquinas alinhado ao percurso de caminhada de pedestres? | x |  |  |  |  | EXCETO NA RUA DAS MACIEIRAS - PRESENÇA DE BOCA DE LOBO EM FRENTE A TRAVESSIA |
|-----------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|

1.2.2 ÁREA DE CIRCULAÇÃO RESTANTE

| FONTE                         |    | ITEM INSPECIONADO                                                                                                                                                                                                                                                                             | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÃO E/OU FOTOGRAFIA |
|-------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|---------|----------------------------|
| Item 6.12.7.3 da NBR9050/2020 | a) | Está garantida uma faixa livre no passeio, além do espaço ocupado pelo rebaixamento de, no mínimo, 1,20 m, ou, onde a largura do passeio não for suficiente para acomodar o rebaixamento e a faixa livre, foi feito o rebaixamento total da largura da calçada, com largura mínima de 1,50 m? | x   |     |               |         |                            |

































ACESSIBILIDADE PARA OS EMPREENDIMENTOS ANEXOS AO SHOPPING ESTAÇÃO BH

CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO ARQUITETÔNICA

|                              |    |                                                                    |   |  |  |  |                         |
|------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|-------------------------|
| Item 6.4 da<br>NBR16537/2024 | b) | Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da rampa? | X |  |  |  | AUSENTES OU DANIFICADOS |
|------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|-------------------------|













































































